

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी।

पत्र संख्या: 2017 / 33343 / VNS / VARANASI / 202 / CFO
सेवा में,

दिनांक: जनवरी 19, 2019

स्वामी / प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
जे0डी0एस0 पब्लिक स्कूल, पॉचो शिवाला, कोईरीपुर,
थाना बड़ागाँव, वाराणसी।

विषय: विद्यालय भवन जे0डी0एस0 पब्लिक स्कूल, पॉचो शिवाला, कोईरीपुर, थाना बड़ागाँव, वाराणसी भवन में अधिष्ठापित जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर, आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

संदर्भ: आपका पत्र दिनांक: 10.01.2019

कृपया अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें, जो विद्यालय भवन जे0डी0एस0 पब्लिक स्कूल, पॉचो शिवाला, कोईरीपुर, थाना बड़ागाँव, वाराणसी में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर, आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उपरोक्त सम्बन्ध में इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांक: 10.08.2017 का अवलोकन करें, जिसमें अंकित है कि:-

A. भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी:-उक्त भवन का अधिभोग शैक्षणिक भवन के रूप में किया जा रहा है।

1. उक्त भवन भूतल+प्रथम तल तक बना हुआ है।
2. पहुँच मार्ग:-उक्त भवन लगभग 05.00 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित है।
3. प्रवेश द्वार की चौड़ाई:-उक्त भवन में 4.50 मीटर चौड़ा दो प्रवेश द्वार बनाया गया है।
4. निकास मार्ग:-उक्त भवन में दो स्टेयर केस बनाया गया है।
5. रिफ्यूज एरिया:-निल

B. स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:-नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थायें पूर्ण पायी गयी:-

1. भूमिगत टैंक:-एन0बी0सी0-2005 के मानकों के अनुसार आवश्यक नहीं है।
2. पम्प:-नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के मानकों के अनुसार आवश्यक नहीं है।
3. होजरील:-उक्त भवन में होजरील सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक नहीं है।
4. वेट राइजर/डाउनकमर सिस्टम:-उक्त भवन में डाउनकमर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक नहीं है।
5. यार्ड हाईड्रेन्ट:-उक्त सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाईड्रेन्ट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई.एस.-13039:1991 के अनुसार आवश्यक नहीं है।
6. हस्त चालित इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम:-उक्त भवन में मैनुअली आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के मानकों के अनुसार आवश्यक नहीं है।
7. स्वचालित डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम:-उक्त भवन में आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के मानको के अनुसार आवश्यक नहीं है।
8. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:-उक्त भवन में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के मानकों के अनुसार आवश्यक नहीं है।
9. टैरेस टैंक:-उक्त भवन के टैरेस पर नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के मानकों के अनुसार टैरेस टैंक स्थापित किया जाना आवश्यक नहीं है।
10. टैरेस पम्प:-उक्त भवन के टैरेस टैंक पर टैरेस पम्प नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया -2005 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक नहीं है।
11. प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर):-उक्त भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण

(फायर एक्सटिंग्यूशर) आई.एस.-15683:2006 के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित है। जिसका निरीक्षण/परीक्षण शुल्क चालान संख्या: वी 070072 दिनांक: 04.08.2017 पर रूपया-100/- राजकीय कोष में जमा करा दिया गया है।

12. एकिजट साइनेज:-प्रश्नगत भवन में एकिजट साइनेज स्थापित किया गया है।
- C. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या: 483/2009 में पारित आदेश दिनांक: 13.04.2009 का पालन अनिवार्य होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित है कि:-
1. किसी भी स्कूल को मान्यता देने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है।
 2. समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों में एक माह में अग्निशमन यंत्र स्थापित किये जाय।
 3. विद्यालय के भवन में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ न रखे जाए और यदि उन्हें रखना अति आवश्यक हो तो उन्हें सुरक्षित ढंग से रखने का उपाय किया जाय।
 4. समय-समय पर विद्यालय के भवन की मजबूती की समीक्षा सुनिश्चित की जाए। सम्बन्धित अधिकारी एवं अभियंता इस सम्बन्ध में नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप सुरक्षा प्रमाण पत्र केवल समुचित जाँच के उपरान्त ही प्रदान करेंगे। नियमों के विरुद्ध यदि प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं तो इस सम्बन्ध में दोषी पाए गए कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
 5. विद्यालय के स्टाफ तथा शिक्षकों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा उपायों के लिए प्रशिक्षित किया जाय।
- D. शासनादेश संख्या: 1528/9-6-2008 दिनांक: 20 जुलाई, 2009 का पालन अनिवार्य होगा।
- E. फायर सर्विस मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश पत्र संख्या: एफ०एस०-1076 /2012 दिनांक: 05 अक्टूबर 2012 का पालन अनिवार्य होगा।
- F. नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के मानकों का उल्लंघन किसी भी दशा न किया जाय।
- G. सेटबैक, पलायन मार्ग, ट्रेवलिंग डिस्टेन्स इत्यादि में कोई अवरोध न रखा जाय अर्थात् सदैव बाधरहित रहना चाहिए।
- H. उपरोक्त अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था एवं जीव रक्षा प्रणाली के अकार्यशील दशा में होने पर एवं पत्र में वर्णित निर्देशों/शर्तों का पालन न होने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- I. अग्निशमन सुरक्षा प्रणाली को ठीक कराये जाने तथा उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने तक भवन का प्रयोग प्रबन्धक/प्रधानाचार्य के स्वयं की जिम्मेदारी पर किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार जे०डी०एस० पब्लिक स्कूल, पाँचो शिवाला, कोईरीपुर, थाना बड़ागाँव, वाराणसी में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने तथा प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर विहित शुल्क राजकीय कोष में जमा कर, प्राप्त पत्र का नवीनीकरण कराये जाने की शर्त पर अग्निशमन सुरक्षा पत्र निर्गत किया जाता है, जो एक वर्ष के जिये वैध माना जायेगा।

उपरोक्त शर्तों का विचलन होने पर यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक की होगी।

उपरोक्त शर्तों का पालन न किये जाने पर निर्गत पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

अतः विद्यालय भवन जे०डी०एस० पब्लिक स्कूल, पाँचो शिवाला, कोईरीपुर, थाना बड़ागाँव, वाराणसी में अधिष्ठापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांक: 10.08.2017 द्वारा निर्गत पत्र को, उसी क्रम में निर्गत तिथि से एक वर्ष तक के लिये इस शर्त पर बढ़ाया जाता है कि, विद्यालय भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण/परीक्षण प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से कराकर, विहित शुल्क राजकीय कोष में जमा कर, प्राप्त पत्र का नवीनीकरण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। निरीक्षण/परीक्षण कराने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक स्वामी/प्रबन्धक/प्रधानाचार्य की होगी।

19 JAN 2019

(अनिमेष सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
मुख्य वक्त्रावारी।

प्रतिलिपि:-अग्निशमन अधिकारी चेतगंज, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।